

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1.产品照片及企业信息



SGTN-350 灭茬旋耕联合整地机

企业名称：绥化市运科农业机械制造有限公司

地 址：黑龙江省绥化市北林区营林街3号

邮政编码：152054

电 话：0455-8106158

传 真：0455-8106158

联 系 人：王志远

## 2.主要技术规格

序号	项 目		单 位	设计值	
1	型号名称		/	SGTN-350 灭茬旋耕联合整地机	
2	工作状态外形尺寸(长×宽×高)		mm	3000×3775×1330	
3	工作幅宽		cm	350	
4	刀轴总成	旋耕刀	传动方式	/	中间传动
			刀片型式	/	T245
			刀数	把	72
			刀辊转速	r/min	224
	灭茬刀	灭茬刀	传动方式	/	中间传动
			刀片型式	/	L 型短刀
			刀数	把	138
			刀辊转速	r/min	465
5	深松铲型式		/	深松铲柄、菱形铲组合式	
6	深松铲数量		个	5	
7	起垄器型式		/	深松铲、培土板组合式	
8	灭茬行数		行	5	
9	起垄行数		行	5	
10	配套动力范围		kW	136.0~161.7	
11	与配套拖拉机联接方式		/	三点悬挂	

### 3. 检验结果

表 1 样品安全性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
1	安全防护	/	万向节传动轴、动力输入轴等运动件均应有安全防护装置。	+
		mm	万向节传动轴防护罩和动力输入连接装置防护罩间直线重叠量应不少于50mm。	+
		/	1) 覆盖工作部件轨迹最外端的区域应有防护装置，覆盖屏障之间和顶部的防护边缘不应与运动工作部件接触。 2) 在机具工作状态，机具的侧面和后部应有能覆盖地面以上工作部件的防护罩。 3) 联合整地机工作部件的前部防护装置应能横跨整个机器宽度。	+
		/	联合整地机单独停放时应有保持稳定的措施。	+
2	安全信息	/	在机器顶部、后部、前部、皮带传动装置防护罩等危险部位附近的明显位置设置安全警示标志，安全标志应符合GB 10396的相关规定。	+
		/	使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”			

表 2 样品适用性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
1	耕深	cm	$\geq 12$	+
2	根茬粉碎率	%	$\geq 70$	+
3	深松深度	cm	$\geq 25$	+
4	垄高合格率	%	$\geq 75$	+
5	垄顶宽合格率	%	$\geq 70$	+
6	各行排肥量一致性变异系数(2)	%	$\leq 13$	+
7	适用度	/	$\geq 4$	+
备注	(1) 检验结果符合要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”； (2) 该机具没有排肥部件，未检测各行排肥量一致性变异系数。			

表 3 样品可靠性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
1	有效度	%	≥98	+
2	用户满意度	/	≥80 分	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障	+
备注	检验结果符合要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。			