

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



1ZGSY-350/5H 深松型联合整地机

企业名称：哈尔滨东金海信科技股份有限公司

地 址：哈尔滨市松北区浦北大街 288 号

邮政编码：150027

电 话：0451-87169222 18946167016

传 真：0451-88108906

联 系 人：赵文江

2. 主要技术规格

序 号	项 目		单位	规格
1	外形尺寸（长×宽×高）		mm	3100×3850×1400
2	整机质量		kg	2450
3	配套拖拉机功率		kW	154.4~191.2
4	设计工作幅宽		m	3.5
5	机具与拖拉机联接方式		/	三点悬挂
6	传动方式		/	中间传动+双侧边传动
7	动力输入轴配套转速		r/min	1000
8	运输间隙		mm	350
9	旋耕刀 辊	旋耕刀型式	/	IT245
		转速	r/min	300
		刀辊数量	个	2
		刀辊直径	mm	490
		旋耕刀总数	把	88
		回转切削面总数	个	44
		最大回转半径	mm	245
		每切削小区刀数	个	2
10	灭茬刀 辊	灭茬刀型式	/	L170
		转速	r/min	660
		刀辊数量	个	2
		刀辊直径	mm	340
		灭茬刀总数	个	138
		刀盘直径	mm	220
		单个刀盘上装刀数量	把	6
		灭茬刀辊刀盘数量	个	23（左辊14；右辊9）
11	深松 部件	型式	/	凿型铲
		数量	个	垄体深松：5、垄沟深松：6
		深度调节范围	cm	20~35
12	起垄 部件	型式	/	深松铲覆土板组合式
		数量	个	6
13	镇压器	型式	/	橡胶辊
		数量	个	5
		直径×宽度	mm	250×240
14	灭茬系统 变速箱	中间变速箱数量	个	1
		侧变速速箱数量	个	2
15	旋耕系统 变速箱	中间变速箱数量	个	1
		侧变速速箱数量	个	2
16	散热系统	齿轮泵数量	个	2
		滤清器数量	个	2
		散热器型式	/	矩形钢管焊接式散热器

3. 检验结果

项目类别		检验项目		单位	合格指标	检验结果	单项判定 (1)
类	项						
A	1	安全检查	安全装置	/	符合 DG23/T002 第 5.2 的要求	符合要求	+
			安全标志及说明标志	/	符合 DG23/T002 第 5.2 的要求	符合要求	+
	2	根茬粉碎率 %		/	≥70	93.3	+
	3	垄高合格率 %		/	≥75	95.0	+
	4	单位燃油消耗量		kg/hm ²	≤32	18.9	+
B	1	作业小时生产率		hm ² /h	1.05~2.10	1.29	+
	2	耕深		cm	≥12	17.0	+
	3	耕深稳定性 %		/	≥80	97.3	+
	4	深松深度		cm	20~35	25.2	+
	5	深松深度稳定性 %		/	≥80	97.7	+
	6	灭茬深度		cm	≥8	8.3	+
	7	垄顶宽合格率 %		/	≥70	90.0	+
	8	垄距合格率 %		/	≥75	95.0	+
C	1	密封性能		/	静、动结合面不漏油	符合要求	+
	2	第一轴空转扭矩		N·m	≤20	20	+
	3	主要紧固件的级别及紧固程度		N·m	刀轴螺母应不低 8 级、螺栓不低于 8.8 级	符合要求	+
	4	运输间隙		mm	≥300	380	+
	5	涂漆外观质量		/	色泽均匀、平整光滑、无露底	符合要求	+
	6	漆膜附着能力		/	3 处均达到 II 级	II 级 3 处	+
	7	漆膜厚度 ‘		μ m	≥40	45	+
	8	操作方便性		/	符合 DG23/T 002 第 5.1.4 的要求	符合要求	+
	9	焊接质量		/	焊接牢固，焊缝平整、均匀，无烧穿、漏焊和脱焊。气孔、咬肉、夹渣等缺陷数≤3 处	符合要求	+
备注	(1) 检验结果符合要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。						