

## 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

### 1. 产品照片及企业信息



1ZS-400 联合深松整地机

企业名称：豪狮农业机械（哈尔滨）有限公司

地 址：哈尔滨市香坊区哈尔滨综合保税区综合业务用房

邮政编码：150038

电 话：0451-82711216

传 真：0451-82711216

联 系 人：初众

## 2. 主要技术规格

序号	检查项目		单位	设计值	
1	型号名称		/	1ZS-400 联合深松整地机	
2	结构型式		/	半悬挂式	
3	工作状态外形尺寸（长×宽×高）		mm	8550×4000×1160	
4	运输宽度		mm	3000	
5	整机重量		kg	6575	
6	配套动力		kW	224~280	
7	工作幅宽		mm	4000	
8	作业速度		km/h	3~6	
9	作业小时生产率		hm <sup>2</sup> /h	1.2~2.4	
10	深松铲	型式	/	凿形	
		数量	个	9	
		排列方式	/	双排前后交错排列	
		深松深度	mm	≥250	
		铲间距	mm	470	
11	耙组	配置型式	/	对置式	
		折叠方式	/	液压式	
		设计耙深	mm	≥140	
		耙片	类型	/	缺口式
			数量	个	20
			直径	mm	680
			间距	mm	400
最大偏角	°	17			
12	油缸	型号规格	/	HOB63×36×205-14MPa；HOB50×30×80-14MPa； HOB40×22×190-14MPa；HOB100×40×510-23MPa； HOB100×50×205-14MPa；	
		数量	个	22	
13	轮胎	型号规格	/	7.50-16	
		数量	个	14	

## 3. 安全性检验结果

序号	项 目	单位	合格指标	检验结果
1	安全防护	/	符合 DG23/T011第4.2的要求	+
2	安全信息	/	符合 DG23/T011第4.2的要求	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

#### 4. 适用性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	深松深度	cm	$\geq 25$	+
2	耙深	cm	$\geq 14$	+
3	碎土率%	/	55%	+
4	堵塞程度	/	符合 DG23/T011第4.3.3.3的要求	+
5	适用度	%	$\geq 4$	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

#### 5. 可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	有效度	%	$\geq 98$	+
2	用户满意度	/	$\geq 80$ 分	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			